

CRANE SCALE OCS-SZ WIRELESS 20 ton



1. **0 ~ 9**
: tombol angka
2. **ZERO**
: kembali ke nilai nol (mode penimbangan)
3. **AUTO**
: memulai dan mengakhiri secara otomatis fungsi pencetakan
4. **ADD**
: menambah data
5. **TOTAL**
: menampilkan total berat
6. **PRINT H**
: mencetak Header (judul kepala)
7. **ORDER**
: mengganti nomor order (0000 ~ 9999)
8. **DIVISION**
: setting nilai divisi/toleransi timbangan
9. **TARE**
: kembali ke nilai nol.
10. **SUBTRACT**
:

11. FEED

:

12. SEARCH

:

13. SETUP

:

14. BACKLIGHT/CONFIRM

: untuk lampu latar belakang/sebagai tombol konfirmasi

15. PRINT

: untuk mencetak data timbangan

16. OFF/CANCEL

: untuk mematikan timbangan

17. ON

: untuk menyalakan timbangan

CARA PRINT :

1. Tekan [**PRINT .H/4**]
 - Untuk print kepala (header)
2. Naikkan beban ke 1
3. Tekan [**PRINT**]
 - Akan mencetak beban ke 1
 - Turunkan beban ke 1
4. Naikkan beban ke 2
5. Tekan [**PRINT**]
 - Akan mencetak beban ke 2
 - Turunkan bebena ke 2
 - Dst
6. Tekan [**ADD/2**]
 - Untuk mencetak nilai total beban yang ditimbang

Weighing list	
2003 /08/12 16: 00	
NO.2: 0005	
Unit:	Kg
0003	2000.0
0004	1500.0
0005	1000.0
0006	500.0

COUNT: 4	
Total:	5000.0

MENGHAPUS SELURUH TRANSAKSI :

1. Tekan [**SET**]
2. Tekan angka 3
 - Clr
3. Tekan [**CONFIRM**]
4. Tekan [**OFF/CANCEL**]
5. Selesai

CARA 1

KALIBRASI CRANE SCALE OCS-SZ WIRELESS 20 ton

1. Tekan **[SET]**
 - **[SET]**
2. Tekan angka **[0]**
 - **[PAS]**
3. Masukkan Password : “ 111111 “
4. Tekan **[CONFIRM]**
 - **[SS]**
5. Tekan angka **[2]**
 - **[Noload]**
6. Tekan **[CONFIRM]**
 - **[XXXXXX] → internal code**
7. Tekan angka **[CONFIRM]**
 - **[Load 1] →** layar akan blank selama beberapa detik
8. Masukkan berat beban yang akan dikalibrasi. Misal : 5000 kg
9. Ketik berat beban yang dikalibrasi yaitu : 5000
10. Tekan **[CONFIRM]**
 - **[XXXXXX] → internal code**
11. Tekan **[CONFIRM]**
 - **[Load 2]**
12. Tekan **[OFF/CANCEL]**
13. Selesai

CARA 2

KALIBRASI CRANE SCALE OCS-SZ WIRELESS 20 ton

1. Tekan **[SET]**
 - **[SET]**
2. Tekan angka **[0]**
 - **[PAS]**
3. Masukkan Password : “ 111111 “
4. Tekan **[CONFIRM]**
 - **[SS]**
5. Tekan angka **[2]**
 - **[Noload]**
6. Tekan **[CONFIRM]**
 - **[XXXXXX] → internal code**
7. Tekan angka **[CONFIRM]**
 - **[Load 1] →** layar akan blank selama beberapa detik
8. Masukkan berat beban pertama yang akan dikalibrasi. Misal : 3000 kg
9. Ketik berat beban yang dikalibrasi yaitu : 3000
10. Tekan **[CONFIRM]**
 - **[XXXXXX] → internal code**
11. Tekan **[CONFIRM]**
 - **[Load 1] →** layar akan blank selama beberapa detik
12. Masukkan berat beban kedua yang akan dikalibrasi. Misal : 8000 kg
13. Ketik berat beban yang dikalibrasi yaitu : 8000
14. Tekan **[CONFIRM]**
 - **[XXXXXX] → internal code**
15. Tekan **[CONFIRM]**
 - **[Load 3]**
16. Tekan **[CONFIRM]**
 - **[Load 3] →** layar akan blank selama beberapa detik